

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem przetargu jest: uszkodzony samochód osobowy marki Skoda

Model pojazdu: SuperB 1.8 MR'07 E4

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: GST GU11

Rok produkcji: 2007

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN): TMBDL63UX89008852

Rodzaj lakieru: czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),

Pojemność / Moc silnika: 1781 cm³ / 110 kW (150KM),

Doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba osi/Rodzaj napędu: 2/przedni (4x2)

Wyposażenie dodatkowe: lakier metaliczny

Umowa ubezpieczenia pojazdu w zakresie:

- odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OCK),
- Auto Casco (ACK),
- następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NWK),
- Auto Assistance (ASK),
- Ochrona Prawna (OPK).

Składka za ubezpieczenie jest w całości opłacona.

Stan techniczny pojazdu (wg opisu rzeczoznawcy):

Silnik – kompletny, zewnętrznie zabrudzony, przemieszczony do wnętrza pojazdu. Brak możliwości uruchomienia. Poduszki zawieszenia silnika zerwane. Pokrywa paska rozrządu połamana. Koło górne rozrządu pęknięte. Osłona górna silnika połamana. Chłodnica cieczy przemieszczona. Pocięta, zbiornik wyrównawczy przemieszczony, przewody gumowe układu chłodzenia rozcięte. Chłodnica powietrza doładowującego przemieszczona, pocięta. Obudowa wentylatora chłodnicy + wentylator, filtr powietrza kpl. Połamane. Układ wydechowy kompletny, skorodowany, wieszaki gumowe zerwane.

Podwozie – podzespoły kompletne, powierzchniowo skorodowane. Belka zawieszenia przedniego pocięta, przemieszczona do wnętrza pojazdu. Wahacze przednie szt. 8 pocięte, przemieszczone. Amortyzatory przednie szt. 2 (lewy, prawy) zgięte tłoczyska, przemieszczone, mocowanie amortyzatora prawego wyrwane. Sprężyny przednie szt. 2 (lewa, prawa) przegięte. Przekładnia kierownicza przemieszczona, drążki kierownicze zgięte. Półosie napędowe szt. 2 (lewa, prawa) przemieszczone, osłony przegubów rozerwane. Tarcze kół stalowe szt. 4 skorodowane powierzchniowo, tarcza koła przedniego lewego przegięta na obrzeżu. Opona koła przedniego prawego rozcięta.

Nadwozie – typu sedan, kompletne, uszkodzone w wyniku kolizji drogowej. Pokrywa lakierowa w kolorze czarnym metalizowanym zmatowiała, porysowana, punktowe wykwyty korozji podpowłokowej. Otwory drzwiowe szt. 3 (drzwi przednich lewych, przednich prawych, tylnych prawych) zdeformowane. Płat dachu zdeformowany z prawej strony. Słupki przednie szt. 2 (lewy, prawy) przemieszczone. Próg lewy skorodowany z ubytkami materiału. Podłóżnica przednia lewa zgięta. Podłóżnica przednia prawa pocięta, przemieszczona. Wzmocnienie czołowe pocięte, przemieszczone. Wzmocnienie boczne przednie lewe przegięte w części przedniej, przemieszczone. Wzmocnienie boczne przednie prawe pocięte, przemieszczone. Błotniki przednie szt. 2 (lewy, prawy) pocięte, przemieszczone. Drzwi przednie lewe przegięte w części górnej, przemieszczone, listwa ozdobna dolna zerwana. Drzwi przednie prawe przemieszczone, szkielet przegięty, poszycie oddzielone od szkieletu, pocięte. Drzwi tylne szt. 2 (lewe, prawe) przemieszczone. Pokrywa komory silnika pocięta, szkielet przełamany, zamek zniszczony. Pokrywa bagażnika skorodowana wokół znaku firmowego. Szyba czołowa (klejona) rozbita. Zderzak przedni kpl. Wyrwany z zamocowań, połamany. Zderzak tylny porysowany z prawej strony, zdeformowany. Wykładziny plastikowe wnek kół przednich szt. 2 (lewa, prawa) połamane. Wykładzina plastikowa wneki koła tylnego prawego przetarta, wyrwana z zamocowań. Krata wlotu powietrza połamana. Lusterko prawe wyrwane.

Osprzęt i wyposażenie – kompletne, zużyte eksploatacyjnie, miejscami zabrudzone. Elementy plastikowe wnętrza kabiny porysowane, zabrudzone. Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów, nakładki pedałów

szt. 3 (sprzęgła, hamulca, gazu) wytarte. Reflektory szt. 2 (lewy, prawy) rozbite. Zespół wycieraczek szyby przedniej pocięty, zniszczony. Pasy bezpieczeństwa przednie szt. 2 (lewy, prawy) rozciągnięte taśmy. Poduszki powietrzne przednie szt. 2 (lewa, prawa) wystrzelone. Akumulator rozbity. Chłodnica klimatyzacji pocięta, nieszczelna. Przewody układu klimatyzacji pocięte.

Uwaga: Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu.

Urszula
Ossowska; PCPR
STAROGARD
GDAŃSKI

Elektronicznie podpisany
przez Urszula Ossowska; PCPR
STAROGARD GDAŃSKI
Data: 2025.08.11 11:39:39
+02'00'